# Сапоги ТРЕЙЛ ПОЛЮС КПИ

**Код по каталогу:** 122-0433-01

Сапоги ТРЕЙЛ ПОЛЮС КПИ из натуральной кожи с защитным подноском

<br>

Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011

<br>

**Материал верха:** натуральная кожа + манжета из текстильного материала типа "оксфорд"

**Утеплитель:** искусственный мех

**Климатический пояс:** II, III

**Материал подошвы:** ПУ/ТПУ

**Защитные свойства подошвы:** КЩС, МБС

**Тип подошвы:** двухслойная

**Метод крепления:** литьевой

**Глубина протектора:** 5 мм

**Подносок:** композитный (200 Дж)

**Стелька:** вкладная анатомическая

**Антипрокольная стелька:** нет, возможно изготовление по спецзаказу

**Высота:** не менее 280 мм

**Масса (42 р-р):** не более 850 г

**Цвет:** чёрный

**Пол:** мужской/женский

**Нестандартные размеры:** 35, 36, 37, 48

**Сезон:** зима

**Страна производства:** Россия

**Срок годности:** 5 лет

**Гарантийный срок:** 70 дней

<br>

Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн20, подошва МБС, КЩС, морозостойкая

<br>

Верх обуви выполнен из натуральной кожи толщиной 1,8-2 мм

<br>

| | |
|---|---|
| | Верх сапога со снегозащитной манжетой и шнуровкой для надёжной фиксации на ноге<br><br>Накладка ТПУ в пяточной зоне обеспечивает дополнительную защиту<br><br>Подошва состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и ходового слоя из термополиуретана (ТПУ)<br><br>Материал подошвы обеспечивает защиту от скольжения на замасленных и зажиренных различных поверхностях – бетоне, плитке и т.д.<br><br>Шаг между размерами 7,5 мм<br><br>Модель хорошо подойдет работникам строительной сферы, нефтегазового комплекса, горнодобывающей и химической промышленности, сельского хозяйства<br><br>**Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана(ПУ/ТПУ/ТПУ), литьевого метода крепления для защиты от:** • истирания - п.п.1.14.1,<br>• ударов в носочной части энергией 200 Дж - 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1,<br>• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) - п.п.6.7.1,<br>• скольжения- п.п.1.1.1,<br>• пониженных температур - п.п. 4.7.1,<br>• общих производственных загрязнений -п.п.2.1.1, 16.2.1, 16.3. |

## РАЗМЕРЫ

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47