

Комплект РОСОМЗ для ухода с очищ. и незапот. эффект. ВИЗИОН®, 400 мл. (с пульв.)



Код по каталогу: 131-0929-01

Комплект для ухода за оптическими поверхностями ВИЗИОН®.

Применяется для очистки очков, щитков любого типа и сварочных светофильтров от пыли, отпечатков пальцев, жирных пятен и других загрязнений. Придаёт эффект незапотевания оптическим деталям.

В комплект входят: 1. Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН® объемом 400 мл арт. 00703.

2. Распылитель.

3. Сухие салфетки арт. 00892 два рулона по 700 шт. каждый.

4. Картонная коробка.

5. Дюбель с гвоздем (шурупом), шайба по 2 шт.

Спрей и салфетки можно приобрести отдельно.

Способ применения: Этап 1. Очистка.

Распылите спрей на линзу с обеих сторон.

Протрите насухо салфеткой.

Этап 2. Придание незапотевающих свойств.

Распылите спрей (1-2 нажатия) на заранее очищенную линзу с обеих сторон с расстояния 5-10 см.

Через 30 секунд аккуратно без надавливания равномерно распределите состав салфеткой по поверхности линзы, чтобы устранить подтеки и разводы.

ОПИСАНИЕ

Комплект для ухода за оптическими поверхностями ВИЗИОН®

Универсальный комплект ВИЗИОН® предназначен для эффективного ухода за оптическими поверхностями.

Подходит для очистки очков, защитных щитков любого типа, а также сварочных светофильтров.

Средство легко удаляет пыль, отпечатки пальцев, жирные пятна и другие загрязнения, обеспечивая чистоту и прозрачность. Дополнительно придаёт поверхностям эффект незапотевания, улучшая видимость и комфорт при использовании.

Состав комплекта:

Очищающее средство с незапотевающим эффектом ВИЗИОН®, 400 мл (арт. 00703) Распылитель Сухие салфетки (арт. 00892) — 2 рулона по 700 шт. Картонная коробка Крепёж (дюбель с гвоздём/шурупом, шайбы — по 2 шт.)

Спрей и салфетки доступны также для приобретения отдельно.

Способ применения:

Этап 1. Очистка Распылите средство на поверхность линзы с обеих сторон и протрите насухо салфеткой.

Этап 2. Защита от запотевания Нанесите 1–2 нажатия спрея на предварительно очищенную поверхность с обеих сторон. Через 30 секунд аккуратно, безнажима, равномерно распределите средство салфеткой, устраняя возможные разводы и подтёки.

В результате поверхность остаётся чистой, прозрачной и устойчивой к запотеванию.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011

